

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|----|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | B2311535 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | 40142.3572 | 333933.3184 |
| 2 | B2313762 | 宏全國際股份有限公司台中二廠 | 727.3885 | 32930.9640 |
| 3 | B2313780 | 友達光電股份有限公司台中廠 | 17671.7544 | 831888.5745 |
| 4 | B23B6125 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五 B 廠 | 244358.1182 | 1659220.9920 |
| 5 | B24A7498 | 大立光電股份有限公司精密機械園區廠 | 468.2050 | 38445.6100 |
| 6 | B24B8988 | 大立光電股份有限公司七廠 | 405.9620 | 64368.9783 |
| 7 | B24B8998 | 大立光電股份有限公司七之一廠 | 629.5009 | 44930.6837 |
| 8 | B9100709 | 華新麗華股份有限公司台中不銹鋼廠 | 36692.6402 | 36708.4080 |
| 9 | B9200124 | 友達晶材股份有限公司后里廠 | 149.5503 | 52202.0674 |
| 10 | B9202664 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中二廠 | 6288.9891 | 183536.4960 |
| 11 | B9501153 | 聯亞科技股份有限公司中科聯豐工廠 | 13.8474 | 55600.7760 |
| 12 | B9502212 | 矽品精密工業股份有限公司中科分公司 | 4185.2152 | 206571.5507 |
| 13 | B9503291 | 亞東工業氣體股份有限公司中科園區分公司二廠 | 6.3180 | 76785.9840 |
| 14 | B9503488 | 晶元光電股份有限公司 H1 廠 | 13381.6646 | 29485.2591 |
| 15 | C1400170 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 2204630.4697 | 506.2811 |
| 16 | C1500291 | 盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司 | 933.2053 | 10708.8300 |
| 17 | D0300727 | 南茂科技股份有限公司台南二廠 | 362.8386 | 30728.8080 |
| 18 | D0301680 | 瀚宇彩晶南科觸控感應器廠 | 126.5060 | 43615.4320 |
| 19 | D0302141 | 聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠第二廠區 | 15337.3288 | 214498.4381 |
| 20 | D0306069 | 聯亞科技股份有限公司樹谷工廠 | 68.6785 | 188822.7990 |
| 21 | D0402208 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期 | 39270.5403 | 457568.6940 |
| 22 | D0402431 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠二期 | 53537.5994 | 494278.0331 |
| 23 | D0402815 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠六期 | 8439.0629 | 183377.1372 |
| 24 | D0402824 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠五期 | 24830.7980 | 308385.9405 |
| 25 | D0402833 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠四期 | 25589.7435 | 303962.4888 |
| 26 | D0402904 | 台灣積體電路製造股份有限公司 18 廠三期 | 36305.9429 | 466713.8027 |
| 27 | D32A0393 | 安瀚視特股份有限公司台南第二工廠 | 3933.5391 | 38305.0800 |
| 28 | D32A6282 | 聯合再生能源股份有限公司台南廠 | 905.1006 | 31192.1280 |
| 29 | D32A8713 | 可成科技股份有限公司南科工廠 | 3757.5680 | 22689.2160 |
| 30 | D32B4906 | 友達光電股份有限公司台南廠 | 279.4055 | 50166.0720 |
| 31 | D9000120 | 精金科技股份有限公司 | 10978.3860 | 45625.9456 |
| 32 | D9000746 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四 B 廠 | 131164.4121 | 663708.2038 |
| 33 | D9001225 | 群創光電股份有限公司觸控模組廠 | 64.5000 | 16281.1900 |
| 34 | D9001396 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四 B 廠七期 | 64634.7345 | 356319.2160 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|----|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 35 | D9006435 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠二期 | 898.5555 | 26140.4842 |
| 36 | D9703411 | 易昇鋼鐵股份有限公司官田廠 | 23806.3497 | 23543.9978 |
| 37 | E1901105 | 台合科技股份有限公司 | 25175.4787 | 4420.7542 |
| 38 | E1902497 | 林園先進材料科技股份有限公司 | 252680.7722 | 21953.3490 |
| 39 | E2000554 | 錦州科技股份有限公司大發廠 | 421220.7289 | 5674.4076 |
| 40 | E2300675 | 亞東工業氣體股份有限公司大社廠 | 8.3289 | 55083.7980 |
| 41 | E2902160 | 群創光電股份有限公司 T6 廠 | 3168.2843 | 115809.4332 |
| 42 | E2902964 | 友達光電股份有限公司高雄廠 | 149.3656 | 26587.9062 |
| 43 | E4900397 | 台灣恩智浦半導體股份有限公司 | 1065.2501 | 67486.6170 |
| 44 | E4900404 | 國巨股份有限公司楠梓分公司 | 1128.6340 | 42835.7160 |
| 45 | E4900753 | 楠梓電子股份有限公司二廠 | 3214.0692 | 36327.8520 |
| 46 | E4900879 | 台灣福雷電子股份有限公司 | 346.7676 | 71367.3154 |
| 47 | E4901947 | 華泰電子股份有限公司企業總部大樓工廠 | 206.2200 | 36995.1120 |
| 48 | E4905365 | 日月光半導體製造股份有限公司九廠 | 3218.2524 | 31003.2191 |
| 49 | E4906246 | 日月光半導體製造股份有限公司凸晶二廠 | 4741.0351 | 9280.7371 |
| 50 | E4906835 | 日月光半導體製造股份有限公司十一廠 | 5284.6181 | 63438.3127 |
| 51 | E49A1492 | 華泰電子股份有限公司封裝測試大樓工廠 | 137.8909 | 31283.2080 |
| 52 | E49A5078 | 日月光半導體製造股份有限公司十二廠 | 206.9318 | 40281.8993 |
| 53 | E49A6412 | 台灣福雷電子股份有限公司三廠 | 95.8387 | 64557.1007 |
| 54 | E49A6630 | 日月光半導體製造股份有限公司二十二廠 | 6612.2436 | 46137.7366 |
| 55 | E49A9852 | 日月光半導體製造股份有限公司二十四廠 | 218.5752 | 45430.8273 |
| 56 | E5400878 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 3062887.1976 | 435.6396 |
| 57 | E5402523 | 華東科技股份有限公司 B10 廠 | 1400.7351 | 51531.6780 |
| 58 | E5408338 | 華新科技股份有限公司高雄南一廠 | 1468.9956 | 23881.5720 |
| 59 | E54A1352 | 頤邦科技股份有限公司南六廠 | 554.8020 | 26981.0640 |
| 60 | E54A4603 | 頤邦科技股份有限公司南一廠 | 243.5372 | 22541.5080 |
| 61 | E54B0143 | 華新科技股份有限公司高雄東十五廠 | 1039.6890 | 29326.5720 |
| 62 | E5600056 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠 | 2568611.2514 | 627352.1450 |
| 63 | E5600092 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 68907.3762 | 109592.7186 |
| 64 | E5600136 | 台灣志氯化學股份有限公司碱氯廠 | 104.5860 | 153547.4478 |
| 65 | E5600305 | 李長榮化學工業股份有限公司高雄廠 | 25950.8591 | 64062.2082 |
| 66 | E5600332 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 83136.7057 | 179537.1663 |
| 67 | E5600369 | 東和鋼鐵企業股份有限公司高雄廠 | 16168.2830 | 10347.4984 |
| 68 | E5600501 | 海光企業股份有限公司 | 29609.1277 | 108229.2588 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 69 | E5600565 | 盛餘股份有限公司 | 23586.4447 | 43828.0548 |
| 70 | E5600798 | 龍慶鋼鐵企業股份有限公司 | 26586.7177 | 49218.0480 |
| 71 | E5600841 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 18198401.9951 | 1274660.5049 |
| 72 | E5600850 | 中國石油化學工業開發股份有限公司小港廠 | 490829.0874 | 94356.1830 |
| 73 | E5600869 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 62704.1165 | 2855.4233 |
| 74 | E5600896 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 12219846.3481 | 2413.4220 |
| 75 | E5601080 | 漢泰鋼鐵廠股份有限公司 | 30094.9969 | 13506.3720 |
| 76 | E5601197 | 唐榮鐵工廠股份有限公司 | 35304.9206 | 68059.4682 |
| 77 | E5601437 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 31295.9614 | 59078.7174 |
| 78 | E5601697 | 中聯資源股份有限公司 | 16747.1152 | 19999.7863 |
| 79 | E5602934 | 中聯資源股份有限公司臨海廠 | 24623.6644 | 20482.6050 |
| 80 | E5602952 | 海光企業股份有限公司嘉興鋼鐵廠 | 27923.1981 | 31208.7600 |
| 81 | E5603655 | 李長榮科技股份有限公司銅箔廠 | 638.4216 | 60892.5406 |
| 82 | E56A2617 | 尚承鋼鐵股份有限公司 | 76431.5441 | 73968.5571 |
| 83 | E56A4792 | 中國鋼鐵股份有限公司第三冷軋廠 | 50406.2641 | 107267.3959 |
| 84 | E56B1498 | 環球橡膠股份有限公司小港廠 | 6375.3676 | 94468.5389 |
| 85 | F0401403 | 德州儀器工業股份有限公司 | 52.2608 | 46756.1160 |
| 86 | F0500803 | 台灣通用器材股份有限公司 | 3806.7051 | 42576.7320 |
| 87 | F0622537 | 九榮股份有限公司瓊林廠 | 9124.8804 | 3232.8626 |
| 88 | F0701702 | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 146385.6626 | 26929.0958 |
| 89 | F0801707 | 三洋窯業股份有限公司 | 27538.8266 | 9612.5401 |
| 90 | F1304789 | 耀華電子股份有限公司土城二廠 | 1428.5072 | 44927.1900 |
| 91 | F1600491 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 25834.3364 | 92768.6360 |
| 92 | F1606662 | 南亞科技股份有限公司三廠 | 59787.7987 | 370856.0170 |
| 93 | F1700736 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 15267126.4631 | 1009.3614 |
| 94 | F2800075 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 17419.9380 | 6437.7507 |
| 95 | G3200527 | 東南實業股份有限公司蘇澳總廠 | 50882.2009 | 6934.9500 |
| 96 | G3200778 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 | 1108281.3025 | 65228.2640 |
| 97 | G3200849 | 信大水泥股份有限公司南聖湖廠 | 479090.3638 | 36572.5290 |
| 98 | G32A0540 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司煉鋼廠 | 39293.3020 | 105467.3469 |
| 99 | G32A0609 | 耀華電子股份有限公司宜蘭廠 | 2573.9692 | 49412.9790 |
| 100 | G3700791 | 台灣化學纖維股份有限公司龍德廠 | 1242260.3990 | 12.6720 |
| 101 | G3700880 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山廠 | 141465.4732 | 12843.4680 |
| 102 | G3700979 | 臺灣湯淺電池股份有限公司 | 2138.9083 | 25469.7696 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 103 | G37A0585 | 潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠 | 562702.5578 | 40190.3370 |
| 104 | G37A3618 | 金元福包裝企業股份有限公司宜蘭冬山廠 | 1020.4659 | 24693.3310 |
| 105 | G38A0540 | 台灣半導體股份有限公司利澤廠 | 34.2474 | 10341.8620 |
| 106 | G4100017 | 幸福水泥股份有限公司東澳廠 | 547480.5938 | 37566.9360 |
| 107 | H4202215 | 新隆纖維染整股份有限公司桃園廠 | 36909.8548 | 7746.2451 |
| 108 | H4202813 | 東隆興業股份有限公司 | 13330.0097 | 11999.3940 |
| 109 | H4204264 | 翔新企業股份有限公司 | 17423.2669 | 3381.7410 |
| 110 | H42A3066 | 臺群工業股份有限公司 | 16650.2495 | 4731.8040 |
| 111 | H4301008 | 名佳利金屬工業股份有限公司 | 2987.3078 | 12294.6921 |
| 112 | H4301348 | 東培工業股份有限公司中壢廠 | 1996.9710 | 29204.5426 |
| 113 | H4301839 | 大鐘印染股份有限公司中壢廠 | 14646.1579 | 6397.3800 |
| 114 | H4302318 | 六和機械股份有限公司 | 8881.8463 | 34568.3607 |
| 115 | H4302523 | 金車股份有限公司中壢廠 | 15561.8005 | 15585.9579 |
| 116 | H4303235 | 國瑞汽車股份有限公司中壢工廠 | 10206.4311 | 28086.1377 |
| 117 | H4304929 | 金像電子股份有限公司中壢廠 | 24646.0789 | 69914.9880 |
| 118 | H4306058 | 台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠 | 6699.4539 | 24572.5920 |
| 119 | H4313348 | 精材科技股份有限公司中壢廠 | 13514.4988 | 11145.6717 |
| 120 | H43A2093 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測四廠 | 2252.6382 | 12707.5588 |
| 121 | H43A2855 | 精材科技股份有限公司中壢二廠 | 40844.7482 | 14123.8494 |
| 122 | H43B3840 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測六廠 | 222.3413 | 39382.9979 |
| 123 | H43C0794 | 精材科技股份有限公司中壢三廠 | 717.6982 | 65138.0400 |
| 124 | H43C1277 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測七廠 | 231.2663 | 65071.6619 |
| 125 | H43C1811 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測八廠 | 222.3413 | 55796.7488 |
| 126 | H4406937 | 新科光電材料股份有限公司桃園廠 | 10408.8975 | 53606.1240 |
| 127 | H4500458 | 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 | 67238.0292 | 22038.4732 |
| 128 | H4500743 | 中興紡織廠股份有限公司楊梅化纖廠 | 55067.4833 | 70346.2320 |
| 129 | H4500850 | 白馬窯業股份有限公司楊梅廠 | 23376.2714 | 9987.9120 |
| 130 | H4501008 | 萬洲化學股份有限公司楊梅一廠 | 26370.2461 | 13808.6076 |
| 131 | H4501339 | 統一企業股份有限公司楊梅廠 | 12012.9589 | 13610.1240 |
| 132 | H4502201 | 建榮工業材料股份有限公司楊梅廠 | 9033.3450 | 19561.2120 |
| 133 | H4503575 | 合晶科技股份有限公司 | 2102.0870 | 26035.4160 |
| 134 | H4504705 | 紘楷股份有限公司 | 23397.6182 | 4226.8050 |
| 135 | H45A1887 | 永豐餘消費品實業股份有限公司楊梅廠 | 24934.7907 | 18772.7760 |
| 136 | H45C0110 | 欣興電子股份有限公司楊梅廠 | 2704.3156 | 54703.4400 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 137 | H4600551 | 大統新創股份有限公司染整廠 | 18740.0316 | 5009.5980 |
| 138 | H4600579 | 大同染整股份有限公司桃園廠 | 33101.1706 | 7974.6480 |
| 139 | H4601129 | 華通電腦股份有限公司一廠 | 2074.7593 | 44281.9419 |
| 140 | H4601227 | 義芳化學工業股份有限公司桃園廠 | 314294.4779 | 61822.6281 |
| 141 | H4601272 | 華通電腦股份有限公司三廠 | 830.4010 | 64869.1422 |
| 142 | H4601290 | 台硝股份有限公司桃園廠 | 47460.6564 | 17707.9320 |
| 143 | H4601398 | 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 | 649970.6633 | 80028.2736 |
| 144 | H4602199 | 義美食品股份有限公司南崁廠 | 21227.2948 | 32168.6640 |
| 145 | H4602313 | 環泰企業股份有限公司南崁廠 | 25842.8613 | 4508.9679 |
| 146 | H4603972 | 三義化學工業(股)公司桃園海湖廠 | 4942.6729 | 82608.1053 |
| 147 | H4604488 | 環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠 | 27169.6545 | 5414.9040 |
| 148 | H4604568 | 長生電力股份有限公司 | 1782584.0399 | 2708.6400 |
| 149 | H4605074 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 7807.1696 | 449225.4321 |
| 150 | H4605609 | 東明纖維工業股份有限公司蘆竹廠 | 29303.2740 | 3807.2430 |
| 151 | H4605636 | 敬鵬工業股份有限公司第二廠 | 1245.8927 | 26937.3060 |
| 152 | H4606848 | 台耀化學股份有限公司蘆竹廠 | 7686.8509 | 25787.1240 |
| 153 | H46A1149 | 欣興電子股份有限公司蘆竹二廠 | 1031.5505 | 30416.7600 |
| 154 | H46B0495 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓三廠 | 62465.4551 | 220988.2132 |
| 155 | H46B0524 | 敬鵬工業股份有限公司第二之二廠 | 1746.3491 | 31546.1520 |
| 156 | H4700645 | 正隆股份有限公司大園廠 | 203786.9566 | 159103.3622 |
| 157 | H4701017 | 國聯矽業化學股份有限公司 | 23885.5451 | 16138.2029 |
| 158 | H4701071 | 科德寶遠東股份有限公司 | 3692.8275 | 34423.3227 |
| 159 | H4702336 | 大園汽電共生股份有限公司 | 586629.0643 | 6011.2800 |
| 160 | H4703600 | 華通電腦股份有限公司大園廠 | 380.0671 | 54247.8064 |
| 161 | H47A0889 | 連大興有限公司 | 25345.6716 | 15586.8880 |
| 162 | H47A8358 | 欣興電子股份有限公司大園廠 | 1244.6182 | 30774.2130 |
| 163 | H4801478 | 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 143135.6725 | 250631.4146 |
| 164 | H4801709 | 宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠 | 14591.3131 | 25703.7759 |
| 165 | H4802662 | 新瑞倡企業股份有限公司桃園廠 | 7317.0608 | 3743.4864 |
| 166 | H4803507 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 1440330.5081 | 171950.6448 |
| 167 | H4806222 | 欣興電子股份有限公司山鶯一廠 | 2329.9930 | 51579.8034 |
| 168 | H4806348 | 穩懋半導體股份有限公司華亞廠 | 8553.2697 | 19900.3475 |
| 169 | H4809607 | 中環股份有限公司林口三廠 | 69.8410 | 69337.1841 |
| 170 | H4810799 | 國光電力股份有限公司 | 933761.3770 | 1960.2000 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 171 | H4810851 | 華亞汽電股份有限公司華亞汽電廠 | 1579739.1713 | 122208.7680 |
| 172 | H4814797 | 香榮實業股份有限公司 | 19915.0498 | 2909.9070 |
| 173 | H4886999 | 穩懋半導體股份有限公司華亞二廠 | 26211.5946 | 48657.2609 |
| 174 | H4887978 | 欣興電子股份有限公司精密載板事業部三廠 | 2379.8095 | 67265.7133 |
| 175 | H4888493 | 友達光電股份有限公司桃園分公司華亞廠 | 7194.6466 | 224417.4839 |
| 176 | H4888582 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司二廠 | 57334.1550 | 434856.4127 |
| 177 | H4889310 | 欣興電子股份有限公司精密載板事業部一廠 | 1879.2823 | 37464.8167 |
| 178 | H4889454 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司一廠 | 100568.8522 | 520348.9094 |
| 179 | H4895112 | 廣達電腦股份有限公司總廠 | 474.2993 | 29597.0400 |
| 180 | H48A7682 | 欣興電子股份有限公司精密載板事業部二廠 | 2847.2290 | 61393.8563 |
| 181 | H48B0554 | 穩懋半導體股份有限公司龜山廠 | 11437.8409 | 46550.1960 |
| 182 | H48B1750 | 亞東工業氣體股份有限公司華亞氣體廠 | 0.7125 | 27709.5941 |
| 183 | H48B6522 | 欣興電子股份有限公司山鶯二廠 | 810.0662 | 31207.3740 |
| 184 | H4903093 | 中華凸版電子股份有限公司 | 4254.7610 | 17366.7953 |
| 185 | H49A2429 | 凌巨科技股份有限公司八德廠 | 143940.0527 | 84758.3938 |
| 186 | H5001589 | 艾克爾國際科技股份有限公司龍潭廠 | 9921.6213 | 37376.0640 |
| 187 | H5002362 | 友達光電股份有限公司桃園分公司 | 6929.9478 | 190199.0455 |
| 188 | H5008211 | 友達光電股份有限公司龍科廠 | 7163.9047 | 231187.8336 |
| 189 | H50A1985 | 合晶科技股份有限公司園區分公司 | 5775.5061 | 43598.0160 |
| 190 | H50A6430 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠 | 11211.5532 | 208063.1520 |
| 191 | H50A6777 | 美商蘋果電子股份有限公司台灣分公司 | 3037.4905 | 17828.3160 |
| 192 | H50B3948 | 美商蘋果電子股份有限公司台灣分公司龍三廠 | 142.0293 | 7739.7210 |
| 193 | H5100952 | 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 103082.0121 | 164027.6129 |
| 194 | H51A5615 | 鉅輝鋼鐵股份有限公司 | 18321.3472 | 8635.8532 |
| 195 | H5200215 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 501246.0792 | 60678.2321 |
| 196 | H5200617 | 聯成鋼鐵股份有限公司桃園廠 | 31768.2435 | 65840.1480 |
| 197 | H5204133 | 景碩科技股份有限公司 | 1562.4074 | 50825.4120 |
| 198 | H5205514 | 景碩科技股份有限公司清華一廠 | 8332.8739 | 99927.4320 |
| 199 | H5300078 | 亞東石化股份有限公司 | 47997.1458 | 34195.3920 |
| 200 | H5300210 | 遠東新世紀股份有限公司觀音化纖廠 | 123555.9983 | 86980.7266 |
| 201 | H5300363 | 銓盟企業股份有限公司 | 24955.8621 | 4615.7760 |
| 202 | H5300425 | 錦美紙業股份有限公司觀音廠 | 25200.2464 | 15959.9880 |
| 203 | H5300916 | 台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 | 41680.5028 | 58863.0240 |
| 204 | H5301217 | 先豐通訊股份有限公司觀音廠 | 19779.0706 | 47499.8040 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 205 | H5301262 | 和友紡織股份有限公司觀音廠 | 22825.5529 | 5882.1840 |
| 206 | H5301548 | 富順纖維工業股份有限公司觀音廠 | 11621.7080 | 2615.8048 |
| 207 | H5302107 | 東欣實業股份有限公司 | 21466.8757 | 4712.3659 |
| 208 | H5302143 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 3854.4114 | 21940.8600 |
| 209 | H5303524 | 新光合成纖維股份有限公司觀音廠 | 20829.1503 | 34528.0320 |
| 210 | H5304165 | 集盛實業股份有限公司第三廠 | 12266.7237 | 47067.3720 |
| 211 | H5307693 | 集盛實業股份有限公司觀音廠 | 14858.3062 | 26552.3940 |
| 212 | H5307960 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 11118186.9025 | 2885.1658 |
| 213 | H5387833 | 三福氣體股份有限公司觀音二廠 | 591.2401 | 95706.5587 |
| 214 | H53A0675 | 東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠 | 80830.4477 | 371503.1430 |
| 215 | H53A2562 | 華亞汽電股份有限公司觀音公用廠 | 136783.1031 | 5767.5420 |
| 216 | H53A3580 | 亞東石化股份有限公司觀音二廠 | 184653.4923 | 72683.4240 |
| 217 | H53A6138 | 東齊染整股份有限公司 | 23550.6413 | 5926.5360 |
| 218 | H53A6653 | 台灣科慕股份有限公司觀音廠 | 115112.5301 | 137501.2692 |
| 219 | H53A7443 | 晉瑜企業股份有限公司觀音廠 | 5100.0121 | 22150.6560 |
| 220 | H53B7163 | 三福氣體股份有限公司 觀音三廠 | 8.7510 | 119154.0240 |
| 221 | J5500366 | 正隆股份有限公司竹北廠 | 67572.5787 | 63039.0392 |
| 222 | J5500491 | 台耀科技股份有限公司 | 20904.5207 | 27722.4790 |
| 223 | J5501121 | 南茂科技股份有限公司(竹北廠) | 837.6439 | 39592.0800 |
| 224 | J5601064 | 新桃電力股份有限公司 | 569118.9260 | 6399.3600 |
| 225 | J5700222 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠 | 334875.5542 | 121774.7393 |
| 226 | J5700231 | 大享容器工業股份有限公司 | 52614.7591 | 13371.7320 |
| 227 | J5800941 | 財團法人工業技術研究院 | 115.3704 | 5814.8106 |
| 228 | J5901238 | 遠東新世紀股份有限公司湖口紡織廠 | 136.0335 | 25216.0791 |
| 229 | J5901658 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 176195.9777 | 77607.8408 |
| 230 | J5901747 | 三陽工業股份有限公司新竹廠 | 10726.3299 | 23019.5335 |
| 231 | J5901854 | 台灣普利司通股份有限公司新竹工廠 | 11129.0539 | 19609.3852 |
| 232 | J5902468 | 台豐印刷電路工業股份有限公司新竹第一工廠 | 1192.9269 | 35977.0059 |
| 233 | J5905343 | 旭德科技股份有限公司 | 2669.5278 | 28422.5040 |
| 234 | J5905432 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 1717.5795 | 11358.6660 |
| 235 | J5909547 | 力成科技股份有限公司湖口廠 | 177.7522 | 47265.8046 |
| 236 | J5909823 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 81.0369 | 744.5774 |
| 237 | J59A1389 | 矽格股份有限公司湖口廠 | 259.5759 | 41956.9920 |
| 238 | J59A1577 | 辛耘企業股份有限公司 | 725.3213 | 9706.7520 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 239 | J59A4937 | 元晶太陽能科技股份有限公司新竹廠 | 6076.0641 | 33722.1641 |
| 240 | J59A5024 | 晶兆成科技股份有限公司一廠 | 1026.5735 | 46106.2800 |
| 241 | J59A7436 | 力成科技股份有限公司 3C 廠 | 2636.5821 | 80544.8606 |
| 242 | J59B0259 | 南茂科技股份有限公司湖口一廠 | 1395.8692 | 29355.4800 |
| 243 | J59B0675 | 頤邦科技股份有限公司光復廠 | 6634.6030 | 35684.7480 |
| 244 | J59B1009 | 力成科技股份有限公司文化一廠 | 559.2579 | 57474.8312 |
| 245 | J59B1316 | 力成科技股份有限公司新興廠 | 798.4620 | 38486.8440 |
| 246 | J59B2542 | 晶兆成科技股份有限公司二廠 | 270.5107 | 29374.8840 |
| 247 | J59B2582 | 群宏科技股份有限公司仁義廠 | 1124.7209 | 33336.4680 |
| 248 | J6100762 | 南港輪胎股份有限公司新豐廠 | 12683.0756 | 26862.4750 |
| 249 | J61A1452 | 欣興電子股份有限公司新豐一廠 | 7901.4105 | 130375.9586 |
| 250 | J61A3270 | 景碩科技股份有限公司新豐一廠 | 6059.6709 | 67203.0011 |
| 251 | J6203071 | 台星科股份有限公司 | 3146.8042 | 29763.6570 |
| 252 | J6300146 | 漢磊科技股份有限公司創新廠 | 5291.5242 | 6283.7280 |
| 253 | J6300155 | 台灣高技股份有限公司 | 411.2600 | 4431.0242 |
| 254 | J6300299 | 漢磊科技股份有限公司研發廠 | 22103.3082 | 23570.7120 |
| 255 | J6300324 | 台灣積體電路製造股份有限公司三廠 3E 廠 | 10736.5108 | 63428.7607 |
| 256 | J6300539 | 聯亞科技股份有限公司一廠 | 13.3084 | 46021.5360 |
| 257 | J6300557 | 台灣積體電路製造股份有限公司二廠 | 46740.8791 | 75145.5703 |
| 258 | J6300860 | 南茂科技股份有限公司竹科一廠 | 562.4470 | 48707.2080 |
| 259 | J6300959 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓一廠 | 90433.6507 | 113081.1705 |
| 260 | J6301090 | 環球晶圓股份有限公司中德分公司 | 1537.3326 | 134222.5752 |
| 261 | J6301107 | 台灣積體電路製造股份有限公司三廠 | 92533.8618 | 165970.7280 |
| 262 | J6301447 | 台灣積體電路製造股份有限公司五廠 | 55797.7345 | 95964.4457 |
| 263 | J63A0048 | 聯華電子股份有限公司 Fab8S 廠 | 27353.3117 | 70684.6140 |
| 264 | J63A0107 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 | 36913.3008 | 136878.7313 |
| 265 | J63A1056 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠四期/五期 | 45235.6203 | 306703.5840 |
| 266 | J63A1422 | 矽品精密工業股份有限公司新竹分公司三廠 | 406.9954 | 46246.3734 |
| 267 | J63A1591 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠六期 | 21412.3817 | 241292.3040 |
| 268 | J63A1670 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠七期 | 47368.7698 | 372851.4240 |
| 269 | J63A1719 | 聯穎光電股份有限公司竹科廠 | 18859.9201 | 37678.6080 |
| 270 | K6801089 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗廠 | 1010333.9982 | 74065.2949 |
| 271 | K6801123 | 長春石油化學股份有限公司苗栗二廠 | 94166.4150 | 843194.5144 |
| 272 | K7000504 | 臺鹽實業股份有限公司通霄精鹽廠 | 24318.3457 | 1003.5630 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 273 | K7000513 | 建順煉鋼股份有限公司 | 33259.9965 | 101876.5440 |
| 274 | K7000764 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 10271640.0914 | 624.8880 |
| 275 | K7103046 | 超豐電子股份有限公司公義廠 | 780.3313 | 75509.7750 |
| 276 | K7104025 | 群創光電股份有限公司 T1 廠 | 2681.3597 | 112691.0253 |
| 277 | K7195124 | 京元電子股份有限公司竹南分公司中華廠 | 4444.2458 | 200218.8708 |
| 278 | K71A1370 | 群創光電股份有限公司 T2 廠 | 5683.5514 | 218901.0538 |
| 279 | K71A1805 | 達輝光電股份有限公司 | 16011.1837 | 22973.1480 |
| 280 | K71A2695 | 群創光電股份有限公司 T3 廠 | 4531.6451 | 82998.9072 |
| 281 | K71A7992 | 環球晶圓股份有限公司竹南廠 | 60.3919 | 22145.9040 |
| 282 | K71A8772 | 力晶積成電子製造股份有限公司 8B | 3797.2389 | 40104.4565 |
| 283 | K71A9522 | 聯合再生能源股份有限公司竹南廠 | 945.7094 | 23999.1840 |
| 284 | K7200933 | 華夏海灣塑膠股份有限公司頭份總廠 | 32854.8132 | 83295.6498 |
| 285 | K7201001 | 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 230139.6993 | 32018.9760 |
| 286 | K72A2838 | 紡安股份有限公司頭份工廠 | 13562.0788 | 35489.2428 |
| 287 | K72A4864 | 超豐電子股份有限公司頭份廠 | 276.1627 | 29012.1539 |
| 288 | K7300447 | 年興紡織股份有限公司 | 15151.0665 | 18880.8107 |
| 289 | K77A0481 | 達邁科技股份有限公司銅鑼廠 | 14317.4381 | 21382.4160 |
| 290 | K77A0619 | 京元電子股份有限公司銅鑼分公司廠 | 497.0730 | 73677.2365 |
| 291 | k8000366 | 立安東化工股份有限公司三義廠 | 57006.9101 | 13102.4535 |
| 292 | K8100129 | 東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠 | 91525.4078 | 222342.1200 |
| 293 | K8201149 | 冠軍建材股份有限公司第二廠 | 62354.1978 | 26396.5680 |
| 294 | L0200473 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 26545336.5673 | 3305.3472 |
| 295 | L0200633 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 8810467.8602 | 160232.1439 |
| 296 | L02A0301 | 中聯資源股份有限公司台中廠 | 32369.6750 | 24993.7835 |
| 297 | L02A1943 | 餘慶堂興業股份有限公司研磨廠 | 15466.7492 | 23736.2400 |
| 298 | L8801052 | 廣源造紙股份有限公司台中廠 | 90257.0265 | 40652.2547 |
| 299 | L8900676 | 永豐餘消費品實業股份有限公司清水廠 | 34630.1130 | 27636.0163 |
| 300 | L8901039 | 中聯油脂股份有限公司台中港廠 | 31178.7101 | 15984.6604 |
| 301 | L9000666 | 味丹企業股份有限公司沙鹿第一工廠 | 41947.3131 | 13674.9051 |
| 302 | L9100198 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 | 82973.8299 | 23693.5428 |
| 303 | L9100563 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠平板三場 | 41392.9055 | 22836.3300 |
| 304 | L9101748 | 中美和石油化學股份有限公司台中廠 | 175222.6960 | 27902.7807 |
| 305 | L91A0867 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 2266.1655 | 65689.2720 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 306 | L91A1845 | 亞東工業氣體股份有限公司台中分公司 GOK 廠 | 1038.9448 | 71645.9040 |
| 307 | L91A2566 | 藍海氣體工業股份有限公司台中廠 | 118.7173 | 43057.8720 |
| 308 | L91A3247 | 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 451006.4493 | 43909.2898 |
| 309 | L9200693 | 正隆股份有限公司后里分公司 | 782475.5226 | 39681.0292 |
| 310 | L9200728 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 226105.4850 | 510068.0829 |
| 311 | L9202099 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中一廠 | 124831.1672 | 550505.3692 |
| 312 | L92A0931 | 友達光電股份有限公司后里廠 | 6551.7640 | 295448.3171 |
| 313 | L9401476 | 矽品精密工業股份有限公司大豐廠 | 15398.6706 | 81190.1708 |
| 314 | L9402188 | 矽品精密工業股份有限公司中山廠 | 1566.3331 | 109939.7970 |
| 315 | L9506056 | 華邦電子股份有限公司中科廠 | 37151.4424 | 267455.2320 |
| 316 | L9506663 | 聯亞科技股份有限公司中科工廠 | 3.3431 | 50973.1200 |
| 317 | L95A2041 | 台灣積體電路製造股份有限公司 15 廠 | 221266.4562 | 846613.2952 |
| 318 | M3302600 | 台灣銅箔股份有限公司 | 10746.0165 | 93880.7100 |
| 319 | M3302762 | 台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠 | 26638.4697 | 20555.1720 |
| 320 | N0702450 | 台灣化學纖維股份有限公司彰化廠 | 941.9458 | 25569.1379 |
| 321 | N0803765 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠 | 28007.4583 | 69883.3031 |
| 322 | N08A1098 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港平板廠 | 124616.5174 | 16549.2410 |
| 323 | N0911075 | 矽品精密工業股份有限公司彰化廠 | 1446.9819 | 114011.2541 |
| 324 | N1400562 | 榮成紙業股份有限公司 | 259350.2583 | 325331.0892 |
| 325 | N14A1507 | 榮成紙業股份有限公司蒸汽廠 | 294490.5478 | 0.0000 |
| 326 | N1504207 | 星能電力股份有限公司 | 1013876.0632 | 3257.1000 |
| 327 | N1505633 | 星元電力股份有限公司 | 1018129.1594 | 1599.8400 |
| 328 | N15A2520 | 長春石油化學股份有限公司彰濱廠 | 38006.5005 | 11557.1504 |
| 329 | N1601229 | 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 | 146328.4215 | 227126.5920 |
| 330 | N1601854 | 獻麒紡織工業股份有限公司 | 21068.8704 | 4946.7330 |
| 331 | N1607141 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 76284.2617 | 9954.2651 |
| 332 | N16A0638 | 晉瑜企業股份有限公司彰濱廠 | 7779.8959 | 32736.9240 |
| 333 | N16A1755 | 長春人造樹脂廠股份有限公司彰濱廠 | 64331.1814 | 28292.6160 |
| 334 | N2100552 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 27517.0832 | 32599.9080 |
| 335 | N2901755 | 力麗企業股份有限公司彰化一廠 | 335.1302 | 36727.2061 |
| 336 | N2902234 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 89574.4783 | 66397.7023 |
| 337 | N2904318 | 力鵬企業股份有限公司彰化尼龍總廠 | 48558.3166 | 86968.3770 |
| 338 | N2907186 | 力麗企業股份有限公司彰化五廠 | 122.0584 | 24331.0647 |
| 339 | N2907551 | 東隆興業股份有限公司彰化芳苑廠 | 700.4206 | 37360.7794 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 340 | N3000533 | 碁富食品股份有限公司彰化廠 | 6716.4388 | 18371.6280 |
| 341 | N3200337 | 正新橡膠工業股份有限公司溪州廠 | 9432.8122 | 26621.8920 |
| 342 | O1700798 | 元隆電子股份有限公司 | 55257.8402 | 20079.1406 |
| 343 | O1701115 | 漢磊科技股份有限公司研新廠 | 15042.5021 | 8160.4464 |
| 344 | O1702523 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 16630.8772 | 11545.7488 |
| 345 | O1703315 | 華夏玻璃股份有限公司 | 90669.5020 | 28039.3848 |
| 346 | O1703351 | 台灣玻璃工業股份有限公司新竹廠 | 113533.7972 | 41909.4312 |
| 347 | O1704812 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 148898.8410 | 48420.0273 |
| 348 | O1706049 | 元太科技工業股份有限公司 | 314.1577 | 17259.5852 |
| 349 | O1706209 | 聯華電子股份有限公司 Fab8A 廠 | 88493.0853 | 115534.2256 |
| 350 | O1706307 | 旺宏電子股份有限公司晶圓二廠 | 56831.2214 | 89166.9240 |
| 351 | O1706692 | 聯華電子股份有限公司 Fab8E 廠 | 38994.0604 | 75252.6720 |
| 352 | O1707162 | 矽格聯測股份有限公司 | 375.4753 | 35883.2322 |
| 353 | O1707395 | 友達光電股份有限公司 L5 廠 | 941.9019 | 36748.4040 |
| 354 | O1708632 | 聯華電子股份有限公司 Fab8F 廠 | 37037.6547 | 85581.6312 |
| 355 | O1709148 | 聯華電子股份有限公司 Fab8D 廠 | 96458.0682 | 159074.0168 |
| 356 | O1709193 | 友達光電股份有限公司 L3B 廠 | 1501.4665 | 14975.9171 |
| 357 | O1709308 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠 | 69215.2931 | 269729.8560 |
| 358 | O1713197 | 台亞半導體股份有限公司力行廠 | 1342.7410 | 26244.5040 |
| 359 | O1713311 | 台灣積體電路製造股份有限公司八廠 | 94718.1775 | 181040.6144 |
| 360 | O1743793 | 聯亞科技股份有限公司二廠 | 3.9610 | 27871.2720 |
| 361 | O1745831 | 敦南科技股份有限公司新竹分公司廠 | 37152.4934 | 23122.4401 |
| 362 | O1746614 | 聯亞科技股份有限公司三廠 | 104.2347 | 215064.4320 |
| 363 | O1747924 | 頤邦科技股份有限公司展業廠 | 275.3133 | 47647.3496 |
| 364 | O1749526 | 采鈺科技股份有限公司 | 5725.2474 | 22395.9411 |
| 365 | O1751197 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠 | 51788.7010 | 135544.7714 |
| 366 | O1753306 | 力晶積成電子製造股份有限公司 8A | 27202.3558 | 86529.1077 |
| 367 | O17A0968 | 新唐科技股份有限公司 | 36272.6454 | 35316.6378 |
| 368 | O17A6887 | 旺宏電子股份有限公司晶圓五廠 | 78664.4405 | 141377.7024 |
| 369 | O17K7818 | 力晶積成電子製造股份有限公司 8AD | 232.7606 | 2954.9486 |
| 370 | O17M3787 | 晶成半導體股份有限公司竹科廠 | 2020.8855 | 5383.5963 |
| 371 | O17M3896 | 力晶積成電子製造股份有限公司 P3 | 17362.0322 | 145582.4601 |
| 372 | O17M3925 | 力晶積成電子製造股份有限公司 P12 | 41099.6480 | 301571.5835 |
| 373 | P4600987 | 福懋興業股份有限公司 | 178463.7959 | 44789.2414 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 374 | P4601984 | 福懋興業股份有限公司第二廠 | 13933.9347 | 42636.4649 |
| 375 | P4602196 | 福懋科技股份有限公司 | 1954.4270 | 127559.7413 |
| 376 | P4602276 | 台日古河銅箔股份有限公司 | 3460.9888 | 50921.0985 |
| 377 | P4602552 | 金居開發股份有限公司斗六一廠 | 825.9650 | 48638.3040 |
| 378 | P4602758 | 富喬工業股份有限公司 | 33355.8424 | 52146.1659 |
| 379 | P4606327 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司斗六一廠 | 18843.8604 | 86401.9849 |
| 380 | P4606818 | 金居開發股份有限公司斗六二廠 | 1086.8972 | 62208.8602 |
| 381 | P4607940 | 上銀科技股份有限公司-雲科廠 | 1322.3314 | 43902.6727 |
| 382 | P46A0069 | 巧新科技工業股份有限公司二廠 | 10647.7742 | 31816.5646 |
| 383 | P46A0693 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司斗六二廠 | 83058.9082 | 152130.5280 |
| 384 | P46A5881 | 古河銅箔股份有限公司 | 1443.3444 | 24335.8652 |
| 385 | P46B5125 | 中國石油化學工業開發股份有限公司斗六廠 | 14298.0103 | 12994.2801 |
| 386 | P4801322 | 台榮產業股份有限公司雲林廠 | 15738.2868 | 14859.0584 |
| 387 | P48A0851 | 富喬工業股份有限公司雲林分公司 | 42462.8665 | 44968.1760 |
| 388 | P5400070 | 建大工業股份有限公司雲林廠 | 15304.0743 | 18581.7576 |
| 389 | P5500191 | 合眾紙業股份有限公司林內廠 | 34475.0050 | 26703.8531 |
| 390 | P5801513 | 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 | 258616.8598 | 807141.9670 |
| 391 | P5801602 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠 | 392520.2756 | 3700220.6176 |
| 392 | P5801719 | 麥寮汽電股份有限公司 | 9627397.7375 | 911.8777 |
| 393 | P5801728 | 台塑石化股份有限公司麥寮二廠 | 4296499.3142 | 438458.4689 |
| 394 | P5801773 | 台灣化學纖維股份有限公司麥寮廠 | 422379.6167 | 998807.4821 |
| 395 | P5801871 | 台塑勝高科技股份有限公司麥寮矽晶圓廠 | 5914.3186 | 224035.6542 |
| 396 | P5802092 | 台灣化學纖維股份有限公司海豐廠 | 1252442.1881 | 1855119.6775 |
| 397 | P5802323 | 南中石化工業股份有限公司乙二醇廠 | 9741.2343 | 164656.2392 |
| 398 | P5802387 | 大連化學工業股份有限公司麥寮廠 | 109087.6820 | 735915.8906 |
| 399 | P5802421 | 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 | 13390894.7867 | 0.0000 |
| 400 | P5802430 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 | 6313106.5691 | 28087.4367 |
| 401 | P5805244 | 南亞塑膠工業股份有限公司海豐總廠 | 251538.2979 | 849491.9365 |
| 402 | P5805753 | 長春石油化學股份有限公司麥寮廠 | 26969.1795 | 504767.1122 |
| 403 | P5805780 | 台灣醋酸化學股份有限公司醋酸廠 | 52676.1926 | 119353.9050 |
| 404 | Q6900821 | 上評資源循環股份有限公司嘉義廠 | 7280.4585 | 15169.6252 |
| 405 | Q6901613 | 福隆玻璃纖維股份有限公司 | 21764.3087 | 30977.1000 |
| 406 | Q6907286 | 嘉惠電力股份有限公司 | 1748018.0036 | 14332.8052 |
| 407 | Q7100245 | 台灣必成股份有限公司新港廠 | 50413.8389 | 153554.4651 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 408 | Q7100254 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 1727980.4906 | 167725.0080 |
| 409 | Q7100272 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠 | 43565.6930 | 728810.5725 |
| 410 | Q7100754 | 台灣塑膠工業股份有限公司新港廠 | 7324.4172 | 244901.5489 |
| 411 | Q7600375 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 86516.4038 | 63025.7760 |
| 412 | Q76A0767 | 曜智實業股份有限公司嘉義廠 | 25162.5478 | 5844.6788 |
| 413 | R0300384 | 統一企業股份有限公司新市廠 | 18477.1626 | 29574.6449 |
| 414 | R0300606 | 得力實業股份有限公司 | 49421.3291 | 33039.3254 |
| 415 | R0301514 | 南茂科技股份有限公司台南廠 | 585.1194 | 79369.8944 |
| 416 | R0301603 | 宏捷科技股份有限公司南科大利廠 | 26801.9123 | 19325.9880 |
| 417 | R0304131 | 聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠 | 58254.9331 | 409380.3034 |
| 418 | R0304944 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司台南廠 | 324.0633 | 31737.8160 |
| 419 | R0305156 | 瀚宇彩晶南科 TFT-LCD 三廠 | 58318.1422 | 214101.5659 |
| 420 | R03A0450 | 群創光電股份有限公司樹谷分公司 | 14303.4859 | 396673.0223 |
| 421 | R03A0658 | 晶元光電股份有限公司南科一廠 | 23560.8188 | 30260.8469 |
| 422 | R03A1894 | 群創光電股份有限公司 B 廠 | 50497.3796 | 406588.4017 |
| 423 | R03A1903 | 群創光電股份有限公司 A 廠 | 7806.4252 | 52539.1307 |
| 424 | R03A1913 | 群創光電股份有限公司 D 廠 | 13359.1715 | 600535.0363 |
| 425 | R0500240 | 宏遠興業股份有限公司 | 68775.0998 | 60181.7931 |
| 426 | R0503072 | 森霸電力股份有限公司 | 2145184.4930 | 3225.0240 |
| 427 | R1001719 | 台南紡織股份有限公司仁德廠 | 30700.4287 | 23276.4840 |
| 428 | R1001791 | 台南紡織股份有限公司太子廠 | 24348.5214 | 55785.5856 |
| 429 | R1002065 | 奇美實業股份有限公司(仁德廠) | 152236.3696 | 223203.1468 |
| 430 | R1002547 | 豐年豐和企業上崙一廠 | 27820.2099 | 8923.6620 |
| 431 | R10A3047 | 奇美實業股份有限公司旭美廠 | 166406.7491 | 29109.0452 |
| 432 | R1412418 | 統一實業股份有限公司二廠 | 38641.1514 | 73548.5414 |
| 433 | R14A1883 | 易昇鋼鐵股份有限公司 | 20600.8543 | 104926.5360 |
| 434 | R8400372 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 | 12614.3953 | 18820.8900 |
| 435 | R8400416 | 臺灣紙業股份有限公司新營紙廠 | 6510.2801 | 22047.7992 |
| 436 | R8400827 | 榮剛材料科技股份有限公司新營廠 | 78531.1249 | 76606.9920 |
| 437 | R8500582 | 華新麗華股份有限公司鹽水廠 | 91369.6143 | 145938.4329 |
| 438 | R9001597 | 能元科技股份有限公司南科廠 | 5864.7943 | 29069.6670 |
| 439 | R9001631 | 三福氣體股份有限公司南科廠 | 518.3517 | 72953.2305 |
| 440 | R9001677 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠 | 269767.4163 | 738754.9612 |
| 441 | R9001702 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司南科分公司台南廠 | 4755.1194 | 69483.7440 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 442 | R9004230 | 台灣積體電路製造股份有限公司六廠 | 142539.1385 | 189085.1490 |
| 443 | R90A0302 | 晶元光電股份有限公司南科三廠 | 1893.6787 | 29172.9022 |
| 444 | R90A0401 | 誠美材料科技股份有限公司 | 15861.8292 | 31082.0400 |
| 445 | R90A0689 | 住華科技股份有限公司南科一廠 | 13503.7394 | 31258.6570 |
| 446 | R90A1360 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠 | 29743.1520 | 96008.3033 |
| 447 | R90A1469 | 群創光電股份有限公司 C 廠 | 125.4902 | 24863.3193 |
| 448 | R9100522 | 東盟開發實業股份有限公司學甲廠 | 26189.5726 | 33518.2320 |
| 449 | R92A0659 | 榮剛材料科技股份有限公司柳營廠 | 30061.2608 | 10934.8950 |
| 450 | R9700353 | 怡華實業股份有限公司 | 13259.8700 | 39478.2283 |
| 451 | R9701056 | 大統益股份有限公司 | 29545.1271 | 64871.3879 |
| 452 | R9701341 | 威致鋼鐵工業股份有限公司官田廠 | 95634.5005 | 189286.1056 |
| 453 | R9702160 | 台灣汽電共生股份有限公司官田廠 | 326785.9976 | 6011.2800 |
| 454 | S1601178 | 晉禾企業股份有限公司 | 6401.1446 | 25609.7160 |
| 455 | S1601203 | 春雨工廠股份有限公司岡山廠 | 10023.3402 | 5202.3681 |
| 456 | S1601570 | 燁興企業股份有限公司軋鋼廠 | 12796.2545 | 17365.4108 |
| 457 | S1601990 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 239648.8208 | 330488.0900 |
| 458 | S1602102 | 中鴻鋼鐵股份有限公司熱軋廠 | 129502.7834 | 103726.6560 |
| 459 | S1900283 | 和益化學工業股份有限公司 | 62058.7541 | 19646.1041 |
| 460 | S1900372 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 | 126898.7992 | 51940.8360 |
| 461 | S1900596 | 亞洲聚合股份有限公司 林園廠 | 10393.4938 | 98793.3404 |
| 462 | S1900612 | 聯成化學科技股份有限公司林園廠 | 40948.9315 | 14702.9850 |
| 463 | S1900630 | 台達化學工業股份有限公司林園廠 | 6604.7081 | 31738.4276 |
| 464 | S1900649 | 南帝化學工業股份有限公司 | 1120.6375 | 31164.7219 |
| 465 | S1900658 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司高雄廠 | 199683.0730 | 28712.3760 |
| 466 | S1900676 | 李長榮化學工業股份有限公司林園廠 | 31012.1664 | 46542.0028 |
| 467 | S1900685 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | 630955.9973 | 99103.9500 |
| 468 | S1900694 | 台灣石化合成股份有限公司林園廠 | 52348.6710 | 49863.7076 |
| 469 | S1900710 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 1946769.2968 | 94342.6598 |
| 470 | S1900729 | 聯華氣體工業股份有限公司林園工廠 | 1254.2201 | 57202.2000 |
| 471 | S1901002 | 合興石化工業股份有限公司林園廠 | 24060.0028 | 26648.8533 |
| 472 | S1901066 | 信昌化學工業股份有限公司林園廠 | 202227.8789 | 87876.4981 |
| 473 | S2000424 | 台灣寶理塑膠股份有限公司大發廠 | 6323.6542 | 106169.6032 |
| 474 | S2001314 | 長春石油化學股份有限公司 大發廠 | 513538.1376 | 15353.6900 |
| 475 | S2005081 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 322092.0330 | 235757.3688 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 476 | S2005652 | 大連化學工業股份有限公司大發廠 | 91975.2795 | 568358.6617 |
| 477 | S2015916 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發二廠 | 67588.9763 | 307499.3178 |
| 478 | S20A2878 | 國巨股份有限公司大發二廠 | 1398.5735 | 27625.3560 |
| 479 | S2100223 | 中華紙漿股份有限公司久堂廠 | 387437.3072 | 30671.0712 |
| 480 | S2201056 | 台灣聚合化學品股份有限公司高雄廠 | 25507.7626 | 114342.6240 |
| 481 | S2201092 | 長春人造樹脂廠股份有限公司高雄廠 | 25287.2521 | 67738.4753 |
| 482 | S2201109 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 2091371.4286 | 161644.0320 |
| 483 | S2201154 | 三芳化學工業股份有限公司 | 8190.1350 | 21656.2500 |
| 484 | S2300401 | 中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 | 428636.1791 | 10253.5197 |
| 485 | S2300410 | 中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠 | 128899.4073 | 24451.2413 |
| 486 | S2300429 | 國喬石油化學股份有限公司 | 318971.9774 | 35884.7280 |
| 487 | S2300438 | 台橡股份有限公司高雄廠 | 96746.4284 | 52404.0944 |
| 488 | S2300447 | 高雄塑酯化學工業股份有限公司 | 68089.7165 | 20582.1540 |
| 489 | S2300465 | 大連化學工業股份有限公司高雄廠 | 35613.4238 | 45926.6289 |
| 490 | S23A0124 | 李長榮化學工業股份有限公司大社廠 | 20819.3931 | 60143.6880 |
| 491 | S2500527 | 中鴻鋼鐵股份有限公司冷軋廠 | 8661.8980 | 16526.2679 |
| 492 | S2500536 | 燁輝企業股份有限公司高雄一廠 | 54280.1744 | 63011.5200 |
| 493 | S25A0144 | 欣建工業股份有限公司 | 15903.5789 | 14295.7980 |
| 494 | S2602473 | 裕鐵企業股份有限公司岡山二廠 | 20848.6528 | 35443.3499 |
| 495 | S26A0793 | 裕鐵企業股份有限公司岡山三廠 | 14985.4493 | 7709.2736 |
| 496 | S2900821 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 15108.6344 | 18415.7820 |
| 497 | S29A1607 | 群創光電股份有限公司F廠 | 9706.7539 | 337335.5772 |
| 498 | S3200688 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 16999799.2070 | 1138.3297 |
| 499 | S3200946 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 18739.6191 | 90162.0720 |
| 500 | S3200955 | 遠東氣體工業股份有限公司永安工廠 | 17.2460 | 37720.7820 |
| 501 | S3204695 | 勝一化工股份有限公司永安二廠 | 30049.2082 | 5089.8672 |
| 502 | T4203686 | 燁輝企業股份有限公司屏東廠 | 14896.4722 | 12380.7420 |
| 503 | U0100187 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 3204108.2006 | 141055.6651 |
| 504 | U0100258 | 和平電力股份有限公司和平火力發電廠 | 7380815.0862 | 749.6280 |
| 505 | U9400115 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 2907128.7884 | 166587.6577 |
| 506 | U9500478 | 中華紙漿股份有限公司花蓮廠 | 74475.3092 | 109628.6400 |
| 507 | V7500777 | 中華紙漿股份有限公司台東廠 | 116215.3337 | 48016.8896 |
| 508 | W0404930 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠夏興分廠 | 1198.7716 | 25.1688 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 509 | W0504775 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 208750.7699 | 119.6910 |
| 510 | W0803559 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠麒麟分廠 | 13784.8708 | 9.7614 |
| 511 | X0501232 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 204399.6898 | 247.4936 |
| 512 | Z6303328 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠馬祖珠山分廠 | 39717.8646 | 0.0000 |
| 513 | H47A6144 | 集盛實業股份有限公司大園廠 | 521.8384 | 35149.9952 |
| 514 | H5302063 | 日皓造紙工業股份有限公司觀音廠 | 20259.7502 | 19357.1673 |
| 515 | D0403385 | 三福氣體股份有限公司南科分公司南科 8 廠 | 205.1283 | 148739.5800 |
| 516 | D32A9989 | 亞東工業氣體股份有限公司台南廠 | 6941.9378 | 23084.8200 |
| 517 | L9202231 | 三福氣體股份有限公司中科分公司中科二廠 | 182.0811 | 34756.9700 |
| 518 | L92A0991 | 三福氣體股份有限公司中科分公司中科三廠 | 0.5275 | 33530.9211 |
| 519 | P5802001 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮碳纖廠 | 6279.4360 | 213192.2268 |
| 520 | P5802378 | 台塑旭彈性纖維股份有限公司麥寮廠 | 1256.0737 | 46508.0829 |
| 521 | S1900701 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園聚丙烯廠 | 269.2884 | 107672.1416 |
| 522 | S3200428 | 勝一化工股份有限公司 | 22452.3211 | 3409.4610 |
| 523 | P5806349 | 台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠丁醇廠 | 68414.8678 | 170544.6656 |
| 524 | S1900578 | 東聯化學股份有限公司高雄林園廠 | 30434.4049 | 309618.7916 |
| 525 | S2603498 | 泓達化工股份有限公司燕巢廠 | 16577.0864 | 9707.4074 |
| 526 | P58A1635 | 台塑科騰化學有限公司 | 8211.0828 | 49413.2144 |
| 527 | B23A2532 | 亞東工業氣體股份有限公司-中科園區分公司 | 542.2728 | 61411.5770 |
| 528 | S2201118 | 南亞塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 990.5292 | 30316.2102 |
| 529 | H4312305 | 名佳利金屬工業股份有限公司中壢二廠 | 4190.3480 | 22177.0207 |
| 530 | B9205905 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中三廠 | 39184.5270 | 231606.9330 |
| 531 | J6304706 | 亞太優勢微系統股份有限公司 | 6618.0430 | 12220.1828 |
| 532 | J63A3567 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠八期 | 8635.7993 | 156916.2558 |
| 533 | K71B0795 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠 | 3699.9277 | 81863.4609 |
| 534 | O1706923 | 昇陽國際半導體(股)公司 | 5214.9094 | 19860.1162 |
| 535 | O17N2439 | 力成科技股份有限公司竹科三廠 | 684.4388 | 10867.0429 |
| 536 | O17N5463 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓五廠 | 2255.5884 | 18883.3234 |
| 537 | O17N6560 | 鴻揚半導體股份有限公司 | 11492.4928 | 28806.0300 |
| 538 | B9503479 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測五廠 | 921.9381 | 102522.6728 |
| 539 | E49A5692 | 日月光半導體製造股份有限公司二十一廠 | 7260.2747 | 35008.7415 |
| 540 | E49A7579 | 日月光半導體製造股份有限公司五廠 | 138.7677 | 25844.0733 |
| 541 | E54A1550 | 華東科技股份有限公司 B15 廠 | 523.3256 | 28087.6751 |
| 542 | H43A0700 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測五廠 | 222.6273 | 72859.2960 |

| 序號 | 管制編號 | 事業名稱 | 直接排放 (公噸 CO2e) | 間接排放 (公噸 CO2e) |
|-----|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| 543 | J5909814 | 艾克爾國際科技股份有限公司新竹廠 | 237.9419 | 35322.6060 |
| 544 | J59A0579 | 力成科技股份有限公司大同廠 | 473.8542 | 83331.1908 |
| 545 | O17K9082 | 力成科技股份有限公司竹科分公司 | 1401.4500 | 22562.9984 |
| 546 | F07B5260 | 南亞電路板股份有限公司樹林一廠 | 1581.2168 | 28263.3418 |
| 547 | H53B2103 | 嘉聯益科技股份有限公司桃科廠 | 9443.1705 | 28111.8955 |
| 548 | J61A3280 | 景碩科技股份有限公司新豐二廠 | 262.4157 | 29332.2950 |
| 549 | Q68A1602 | 和大工業股份有限公司嘉義廠 | 1319.7117 | 26356.5720 |
| 550 | L8801141 | 巨大機械工業股份有限公司日南廠 | 8162.3511 | 19612.8821 |